

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

За отсутствие надлежащей системы водоотведения к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Межрайонной прокуратурой в соответствии с поручением прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, проведена проверка сведений, размещенных в сети Интернет, а именно статьи «В Усть-Джегуте улица Пионерская превращается в реку после дождя».

В ходе проверки установлено, что администрацией Усть-Джегутинского городского поселения не принимаются меры по содержанию автомобильной дороги по улице Пионерская от ул. Первомайская до ул. Кубанская. А именно, на указанной автомобильной дороге отсутствует надлежащая система водоотведения (водоотводные каналы и кюветы, дренажные прорези и др.), а имеющиеся ливнеотводы (водоотводные грунтовые каналы) засорены, заилены, кроме того, в них имеется бытовой мусор, не проводятся противопаводковые мероприятия, в результате чего, во время ливневых дождей затапливается дорога и расположенные вдоль нее жилые дома и помещения.

По результатам проверки в адрес главы администрации Усть-Джегутинского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



В.С.Поляков